

UNIVERSĀLA LENTE



UNIVERSĀLĀ LENTE membrānām ir mīksta un ļoti elastīga lente ar īpaši spēcīgu poliakrilāta līmi. Līme nodrošina stingru saķeri, tai ir īpaša izturība pret novecošanos, uzklāta uz PE plēves, kas stiprināta ar šķiedrām, pārklāta ar aizsargplēvi no otras puses.

Lente tiek izmantota, lai savienotu apakšklājus, parastas hidroizolācijas membrānas un zem slēgtas apdares slēptas fasādes membrānas. Savienojumam jāatrodas vienmēr zem slēgta apšuvuma.


UNIVERSĀLĀ LENTE veido ļoti labu saķeri ar koka, flīžu, stingra plastmasa, metāla, stikla un tīra betona virsmām, kas ir tīras no saķeri mazinošām vielām. Papildus tam, ar šo lenti var veikt dažādu bojājumu un plīsumu labojumus augstāk minētajām membrānām.

Technical Data

Struktūra	Šķīdinātājus un mīkstinātājus nesaturoša akrila līme ar šķiedru stiprinātu PE plēvi.
Pārrāvumu spēks (EN 14410)	> 50 N / 25 mm
Stiepes izturība (EN 14410)	20 %
Saķeres spēks (EN 1939)	> 25 N / 25 mm
Darba temperatūra (ieteicams arī uzglabāt kontrolētā temperatūrā)	virš +5 °C (vides un komponentu temperatūra)
Ruļļa platums	60 mm
Ruļļa garums	25 m
Ekspluatācijas temperatūra	-40 °C līdz +80 °C
Uzstādīšanas temperatūra	+5 °C līdz +40 °C
Uzglabāšanas laiks	2 gadi oriģinālajā iepakojumā, uzglabāt vēsā vietā

Vairāk informāciju meklējiet www.pmi-plast.de

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA



Uzstādīšana

- Veiciet saķeres pārbaudi darba vietā.
- Virsmai jābūt sausai un tīrai no putekļiem, netīrumiem un smērvielām. Virsma nedrīkst būt sasalusi. Tai jābūt atbilstošai nest-spējai, tīrai no mīkstinātājiem, ledus, sarmas un līmi atraidošām vielām.
- Membrānai, kuru paredzēts savienot ar līmlentu, jābūt uzklātai bez krokām un ielocēm.
- Pārklājumi jāsavieno bez starpām – savienojamajām membrānām savstarpēji jāsakaras pilnībā.
- Veidojot saķeri ar virsmu, lenti nedrīkst nostiept. Arī pēc lentes uzklāšanas tā nav jānostiepj.
- Nepieciešamā saķere iegūstama, ja lenti nospiež ar spiedienu izlīdzinošu rīku, kā spiediena veltni.
- Līmes stiprība ir atkarīga no temperatūras un sacietēšanai dotā laika. Pilnīga saķere izveidojas ar laiku.
- Lentes funkcionālā temperatūra: -40°C līdz $+80^{\circ}\text{C}$.
- Lentes uzstādīšanas temperatūra: $+5^{\circ}\text{C}$ līdz $+40^{\circ}\text{C}$.
- Pirms lietošanas uzglabāiet lenti kontrolētā temperatūrā (nelietojiet universālo lenti sala apstākļos).
- Ilgstoši nepakļaujiet lenti mitrumam.
- Lentes līmes atlikumi nav noņemami – nelīmējiet to uz redzamām virsmām, no kurām vēlāk plānots līmlentu noņemt.
- UNIVERSĀLĀ LENTE nav pastāvīgi UV izturīga - nodrošiniet aizsardzību pret UV stariem laikā līdz 6 mēnešiem.

Vairāk informāciju meklējiet www.pmi-plast.de