

Toote tehniline kirjeldus



BREAKTHROUGH FLEXIBILITY

UNIVERSAL TAPE



Tehnilised andmed

Membraani montaaži jaoks mõeldud montaažilint on pehme ja väga elastne lint eriti tugeva polüakrülaatlüimiga. Liim tagab tugeva nakkuvuse, see on eriti vastupidav vananemise vastu paigaldatuna kiuga tugevdatud PE kilele ning teiselt poolt kaitsekilega kaetuna.

Linti kasutatakse aluskihtide, tavaliste hüdroisolatsioonimembraanide ja kaetud viimistluse aluste kaetud fassaadimembraanide liitmiseks. Liitekoht peab alati asuma kaetud pinna all.


Montaažilint nakkub väga hästi puit-, kahhelaat-, jäiga plastmass-, metall-, klaas- ja puhta betoonpinnaga, mis on puhtad nakkuvust vähendavatest ainetest. Lisaks sellele saab selle lindiga parandada erinevaid, eelnimetatud membraanide kahjustusi ja rebendeid.

Struktuur	Lahusteid ja pehmedajaid mittesisaldav akrüüllüim kiuga tugevdatud PE kattekilega.
Rebenemistugevus (EN 14410)	> 50 N / 25 mm
Tõmbetugevus (EN 14410)	20 %
Haardejõud (EN 1939)	> 25 N / 25 mm
Töötlustemperatuur (soovitav ka säilitada kontrollitud temperatuuril)	Üle +5°C (keskkonna ja komponentide temperatuur)
Rulli laius	60 mm
Rulli pikkus	25 m
Temperatuuritaluvus	-40°C kuni +80°C
Paigaldustemperatuur	+5°C kuni +40°C
Säilivusaeg	2 aastat originaalpakendis, säilitada jahedas kohas

Lisainfo saamiseks külastage veebilehte www.pmi-plast.de

Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on siiski vaid mittesiduvad soovitusel, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest võib sobida teistsugune paigaldamise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti arvesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslike kohustusi. Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovime kõigil juhtudel alati ise piisavalt katsetada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja paigaldamisviisiks. Selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid.

PAIGALDUSJUHIS



Finishing

- Kontrollige nakkuvust tööpinnal.
- Pind peab olema kuiv ja puhas tolmust, mustusest ja määrdeainetest. Pind ei tohi olla külmunud. Pinnal peab olema vastav kandevõime, see peab olema puhas pehmendajatest, jääst, härmatisest ja liimi eemaletõukavatest ainetest.
- Liimlindi abil ühendamiseks mõeldud membraan peab olema paigaldatud ilma kortsude ja voltideta.
- Liitekohad tuleb ühendada ilma vahedeta – ühendatavad membraanid peavad omavahel täielikult kokku puutuma.
- Montaažilinti ei tohi pinnaga nakkumisel venitada. Linti ei pea venitama ka pärast selle paigaldamist.
- Vastav nakkuvus saadakse lindi vajutamisel survet ühtlustava tööriistaga, näiteks surverullikesega.
- Liimi tugevus sõltub temperatuurist ja kõvenemiseks antud ajast. Täielik nakkuvus tekib aja jooksul.
- Lindi funktsionaalne temperatuur: -40°C kuni $+80^{\circ}\text{C}$.
- Lindi paigaldamistemperatuur: $+5^{\circ}\text{C}$ kuni $+40^{\circ}\text{C}$.
- Enne kasutamist hoidke linti kontrollitud temperatuuril (ärge kasutage montaažilinti miinuskraadidel).
- Ärge jätke linti pikaajaliselt niiskuse kätte.
- Lindi liimijäägid ei ole eemaldatavad – ärge liimige liimlinti nähtavatele pindadele, millelt hiljem on plaanis liimlint eemaldada.
- Montaažilint ei ole püsivalt UV-kindel, tagage UV-kaitse 6 kuu jooksul.

Lisainfo saamiseks külastage veebilehte www.pmi-plast.de