

UNIVERSALI LIPNI JUOSTA



UNIVERSALI LIPNI JUOSTA yra minkšta ir labai elastinga specializuota folijos juosta su itin stipraus sukibimo poliakrilato klėjais. Ji pasižymi labai stipriu sukibimu ir išskirtiniu atsparumu senėjimui ant labai minkštos ir elastingos PE dengiančiosios plėvelės, sustiprintos pluoštu ir apsaugine plėvele kitoje pusėje.

Juosta naudojama išorėje esančioms membranoms, įprastoms hidroizoliacinėms membranoms ir fasado membranoms su uždara paviršiais lauke. Klįjavimas turi būti po uždara danga arba už jos.


UNIVERSALI LIPNI JUOSTA labai gerai prilimpa prie medžio, nedūžtančių plytelių, kieto plastiko, metalo, stiklo ir švarių betoninių paviršių, kuriuose nėra sukibimą slopinančių medžiagų. Be to, ši juosta naudojama kaip pirmiau nurodytų membranų pažeidimų ar įtrūkimų taisymo juosta.

Techniniai duomenys

Struktūra	Akriliniai klėjai be tirpiklių ir minkštiklių su pluoštu sutvirtinta PE apsaugine plėvele
Plėšimo jėga (EN 14410)	> 50 N / 25 mm
Pailgėjimas trūkimo metu (EN 14410)	20 %
Sukibimo jėga (EN 1939)	> 25 N / 25 mm
Apdaila (Kontroliuojama temperatūra kurioje rekomenduojama laikyti)	Virš +5 °C (aplinkos ir komponentų temperatūra)
Ritinio plotis	60 mm
Ritinio ilgis	25 m
Temperatūros atsparumas	-40 °C iki +80 °C
Apdorojimo temperatūra	+5 °C iki +40 °C
Galiojimo laikas	2 metai originalioje pakuotėje, vėsioje patalpoje

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.pmi-plast.de

MONTAVIMO INSTRUKCIJA



Montavimo instrukcija

- Bandomąjį klijavimą rekomenduojama atlikti statybvietėje.
- Pagrindas turi būti sausas, neužšalęs, neužterštas dulkėmis, nešvarumais ir riebalais, gerai atlaikantis apkrovą, be minkštiklių, ledo ir šerkšno, jame neturi būti klijamų atsparių medžiagų.
- Klijuojamos membranos turi būti sumontuotos ir pritvirtintos be raukšlių.
- Perdangos turi būti sukljuotos be tarpų.
- Juosta turi būti klijuojama neįtemptai klijuojamo paviršiaus. Be to, po klijavimo neturi atsirasti jokių papildomų įtempimų.
- Geriausią sukibimą galima pasiekti, jei juosta prispaudžiama slėgį paskirstančia priemone, pavyzdžiui, slėginiu voleliu.
- Klijavimo jėga priklauso nuo temperatūros ir laiko. Galutinė sukibimo jėga atsiranda laikui bėgant.
- Funkcinis juostos temperatūros diapazonas: -40 °C iki +80 °C.
- Juostos apdorojimo temperatūros diapazonas: Nuo +5 °C iki +40 °C.
- Prieš naudodami laikykite juostą kontroliuojamos temperatūros patalpoje (nelaikykite ir nedirbkite su juosta šaltyje).
- Venkite ilgalaikio drėgmės poveikio.
- Juostos negalima nuimti be pėdsakų; jos negalima klijuoti ant matomų komponentų.
- Lipni juosta nėra visam laikui atspari ultravioletiniams spinduliams, todėl apsaugokite ją nuo UV spindulių ne vėliau kaip po 6 mėnesių.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.pmi-plast.de